

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

Oficyna pałacu Potulickich i lodownia



2. Czas powstania/uwagi

III ćw. XIX w.

3. Miejscowość

Pruszków

8. Fotografie



4. Adres

Ulica: Pl. Jana Pawła II

Nr: 2

5. Przynależność administracyjna

Województwo: mazowieckie

Powiat: pruszkowski

Gmina: Pruszków

6. Forma ochrony

Data wpisu do rejestru

17.05.1975; 16.02.1987

Nr rejestru:

A-1090/1111; A-1287

8. Historia, opis, wartości

Budynek oficyny wraz z wozownią stanowi część założenia pałacowo-parkowego pałacyku Potulickich. Datowany na 3 ćw. XIX w. Po II wojnie światowej budynek adaptowany na cele muzeum, po roku 1976 nadbudowany w części środkowej, wymieniona została i ujednolicona stolarka okienna i drzwiowa (przywrócenie form w części z wieżą). Budynek wolnostojący, usytuowany od strony wsch. pałacyku, o tynkowanych elewacjach, zaprojektowany w historyzujących, malowniczych formach. Jednokondygnacyjny, wzniesiony na rzucie zbliżonym do litery T, składa się z podłużnego segmentu północnego oraz znacznie wyższej, poprzecznej partii wsch. Obie części powiązane czworoboczną wieżyczką o ściętych narożnikach i namiotowym daszku. Poszczególne segmenty kryte dwuspadowym dachem o blaszanym poszyciu z silnie wysuniętymi okapami wspartymi na snycerskich wspornikach. Elewacja szczytowa od strony pn. uzyskała w partii szczytu niewielki, drewniany balkon. Segment pd. akcentowany w partii przyziemia boniowaniem pasowym posiada od strony elewacji szczytowych triadę osi z czego skrajna oś wypełnia arkadowo zamknięty otwór okienny, pozostałe osadzone w arkadowych płycinach lub w formie blendy posiadają bramę wjazdową na środkowej osi elewacji zachodniej i wejście z małym okienkiem na przeciwległych skrajnych osiach. Elewacja pd., przepłuta wysokimi, odcinkowo zamkniętymi otworami okiennymi.

Dawna Lodownia zlokalizowana od strony wsch. w stosunku do oficyny. Jest to niski parterowy budynek, o zwartej bryle na planie prostokąta, częściowo zagłębiony w ziemi. Elewacja od strony zach. zawiera wejście ujęte szerokimi lizenami i zwieńczona jest pełną attyką poprzedzoną uskokowym gzymsem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Bardzo dobry

10. Wykonanie karty

Autor

Piotr Najmajer

Data i podpis

2022



11. Zatwierdzenie karty (podpis
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)